

PLANNING
JANVIER A MARS 2026

		JANVIER				FEVRIER				MARS				
N°	Intitulé de la formation	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14
REGLEMENTAIRE - EDF														
Q039	NT 85-114 Assurance Qualité Niveau 3		12				13				09			
O203	SCN1	05 au 08		19 au 22		15 au 18		17 au 20			09 au 13		23 au 26	
T203	RECY SCN1			22 au 23			09 au 10			02 au 03				
U200	SCN2	06 au 09			27 au 30		09 au 12			02 au 05		16 au 19		30 au 02
V200	RECY SCN2		15 au 16			05 au 06		18 au 19		05 au 06			26 au 27	31 au 01
A200	CSQ		12 au 14		27 au 29		11 au 13		23 au 25			18 au 20		01 au 03
B203	RECY CSQ	05 au 06	12 au 13		26 au 27	02 au 03			26 au 27		09 au 10	16 au 17	24 au 25	
G200	RP1 RN			19 au 22		02 au 05		17 au 20		02 au 05			23 au 26	
J200	RECY RP1 RN	05 au 06			28 au 29		11 au 12		23 au 24					30 au 31
K200	RP2 RN		13 au 16			02 au 06			24 au 27		09 au 12	17 au 20		
L200	RECY RP2 RN	07 au 08	14 au 15	21 au 22	26 au 27		09 au 10		25 au 26	05 au 06	12 au 13	19 au 20	26 au 27	01 au 02
N201	RECY SCN1/CSQ			19 au 21							10 au 12			
W201	RECY SCN2/CSQ		14 au 16			03 au 05		16 au 18				17 au 19		30 au 01
AUTRES FORMATIONS														
E176	ARRIMAGE REALISATION ET CONTRÔLE	05 au 06			26 au 27			19 au 20			11 au 12			02 au 03
R141	HABILLAGE TEV HV			19			16							
R148	PORT HV TEV ARI	09		23		06			23			20	27	
R151	PORT DES TENUES TEVA CAVA	09					16					20		
S184	MANIP EXTINCTEURS	05			26		10			02		16	23	
R216	STARS 0 : MESURES RADIOLOGIQUES	08 au 09												
R222	RECYCLAGE STARS 2 : ENTREE/SORTIE DES MATERIELS									02				
R224	RECYCLAGE STARS 4 : CONTROLES ET MESURES DE RADIOPROTECTION				26 au 27									
R225	RECYCLAGE STARS 5.1 : APPUI CONSEIL INCENDIE			19 au 20										
R206	STARS 5.2 : APPUI CONSEIL SECURITE						18 au 20							
R226	RECYCLAGE STARS 5.2 : CONTRÔLE MESURE EN SECURITE			22 au 23										
R220	STARS 7 : TRANSPORTS INTERNES DE MARCHANDISES DANGEREUSES				30									
R208	STARS 8 : CONFINEMENT DE CHANTIER					05 au 06								
S800	B0/H0/H0V Exécutant	07	15		27			19			09			30
S801	B0/H0/H0V CHARGE DE CHANTIER					02 au 03							24 au 25	
S050	SECURITE MECANIQUE M0-M1 - NON MECANICIEN/EXECUTANT MECANICIEN		16						23			16		
S052	SECURITE MECANIQUE M2-MR		12			02		24				20		03
S080	SST		12 au 13				12 au 13				12 au 13			02 au 03
S081	R/SST	06		19			09			03	10		26	
S163	PORT DU HARNAIS/TRAVAIL EN HAUTEUR	09			28			20			11			30
S181	PORT DES APPAREILS RESPIRATOIRES (ISOLANTS (ARI)		14			02			27			17		
S183	PERMIS DE FEU POUR TRAVAUX DE SOUDAGE SUR CNPE	05			26		10			02		16	23	
M204	ASSEMBLAGES BOULONNES EN CNPE	05 au 08			26 au 29			16 au 19			09 au 12			30 au 02
M206	RECYCLAGE ASSEMBLAGES BOULONNES EN CNPE			23						06				
X002	MONTEUR D'ECHAUDAGES					02 au 06				02 au 06				
Pour toutes autres dates ou formations n'hésitez pas à nous consulter. Nous vous informons également que le planning peut évoluer et que des sessions peuvent être créées au cours du trimestre.														

Retrouvez nos fiches produits sur notre site internet www.trihom.fr rubrique « Formations »